

Uwaga
otwory ϕ 21 wykonać w 4 el. poz. 3

Stożek wsporczy

1 : 10

– rys. nr G – 1 - 9.

Załącznik Nr 8