Tablica sygnalizacyjna na stanowisku sygnałowym na zrębie szybu

SRS







Tablica sygnalizacyjna - nad tarczą szybu



OZNACZENIA:
SRS - skrzynka rozgałęźna sygnalizacji,
WZ - wyłącznik zasilania,
LON - lampka obecności napięcia,
LA - lampka sygnalizacji alarmowej,
PC - przekaźnik czasowy (opóźnione odpadanie - 5s),
PP - przekaźnik pomocniczy,
GKA - przycisk kasujący alarm,
LZ - listwa zaciskowa.
DWk - dzwon jednouderzeniowy, wykonawczy,
BA - buczek sygnalizacyjny, alarmowy,
NWk - nadajnik sygnałów, wykonawczy,
NA - nadajnik sygnałów, alarmowy.

Rozwiązania zawarte w niniejszym rysunku stanowią wyłączną własność KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.
Stosowanie, powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej zgody KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

KOPEX-PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A.
41-900 BYTOM ul.Katowicka 18

	Nazwisko	Data	Podpis
Projektował	inż. A. Pindel	09. 2011	
Konstruował	inż. A. Pindel	09. 2011	
Sprawdził	mgr inż. P. Sawicki	09. 2011	
Kier.działu	mgr inż. A. Sokołowski	09. 2011	

Podziałka b/s
Format A3
masa w kg

Zastępuje rys.nr
zastąpiony przez rys.nr
Nr obliczeń
Nr wykazu
Nr proj.

Obiekt/Urządzenie
Sygnalizacja dla ruchu wciągnika linowego

Nazwa rysunku
Schemat montażowy połączeń elektrycznych

Nr rysunku
K-101-1072

Kopalnia: ZKWK "GUIDO" w Zabrzu
Szyb: WYZWOLENIE