


- Uwagi:
1. Wzdłuż całej burty ułożono koryto kablowe 60x60 ze stali nierdzewnej
 2. Gretingi z desek kompozytowych

Data	Skala	Rewizja	Łodzie do transportu osób w sztolni Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze
25.02.2024	1 : 35		
 NAUTAMECH Roman Krocze ul. Książoleśna 13b 42-674 Wilkowice krocze.roman@gmail.com			0124-09 Układ dna łodzi

3

1

2

1

1